

COMPONENTI:

COMPONENTE A: RESINA COLORATA

COMPONENTE B: CATALIZZATORE

PROCEDURA PER LA STUCCATURA:

1. LEVIGARE LA ZONA DA STUCCARE ED ASPORTARE LA POLVERE.
2. SE POSSIBILE RISCALDARE CON UN PHON LA ZONA DI STUCCATURA PER TOGLIERE L'EVENTUALE UMIDITA' (30/40°).
3. RIMESCOLARE BENE IL COMPONENTE A AFFINCHÉ DIVENTI OMOGENEO.
4. ATTIVARE IL COMPONENTE A CON IL B (I PRODOTTI SONO GIÀ PREDOSATI).
5. MESCOLARE PER CIRCA 1 MINUTO, QUINDI CON UN PENNELLO A SETOLE DURE PIATTO (MISURA 10/12) PRELEVARE POCO PRODOTTO E LAVORARE LA PARTE INTERESSATA, CERCANDO DI RIPRODURRE L'EFFETTO DELLA SUPERFICIE.
(NB TEMPO DI LAVORAZIONE MASSIMO 5/6 MINUTI).
6. DOPO CIRCA 30 MINUTI, RISCALDARE LA ZONA STUCCATA, (30/40°) PER 10/15 MINUTI. 7. IL RITOCOCCO SARA' COMPLETAMENTE MATURO DOPO 12/15 ORE.
8. EVENTUALE DIFFERENZA DI OPACITA' POTRA' ESSERE MODULATA CON L'UTILIZZO DI SCOTCH BRITE.